


Практика 4. Промышленный ПИД-регулятор с контролем насыщения

В рамках данной работы реализуется регулирование давления в сепараторе (в ранее реализованной модели) за счет положения клапана на выходе.



Часть 1. ПИД-регулятор

1. В соответствии с видом статической характеристики объекта управления, определить способ действия регулятора (прямой, обратный)
2. Исходя из возможного диапазона PV , OP задаться диапазонами PV_{min}/PV_{max} , OP_{min}/OP_{max} .
3. Реализовать ПИД-алгоритм в блоке Embedded Matlab Function
 - a. с нормировкой PV , OP
 - b. с ограничением насыщения I -составляющей, **причем сделать эту функцию отключаемой (в дальнейшем будет удобнее исследовать переходные процессы)**
 - c. с возможностью задания способ действия регулятора (прямой, обратный)
 - d. с возможностью задавать период дискретизации как параметр алгоритм

Часть 2. Система управления давлением сепаратора

1. Настроить ПИ-регулятор методом перебора, моделируя смену уставки:
 - a. Отключить I -составляющую
 - b. Задать малое значение K_p , при котором нет перерегулирования. Увеличивать K_p до тех пор, пока не появится перерегулирования
 - c. При необходимости, добиться отсутствия статической ошибки за счет подбора времени интегрирования T_i .
2. Выполнить проверки реализации регулятора:
 - a. Убедиться, что период дискретизации не влияет на переходной процесс (в реализации алгоритма этот период корректно учтен)
 - b. Добиться условия насыщения I -составляющей регулятора (при необходимости, ухудшить его настройки). Убедиться, что насыщения I -составляющей не происходит.
 - c. Отключить контроль насыщения, сравнить результат
3. При выводе графиков выводить подобные переменные, такие как SP и PV в одни оси (Использовать блок MUX для «слияния» двух параметров). То же самое с графиками OP , если их несколько (например, вариации графиков OP с контролем насыщения и без него).

Вопросы к защите

1. Привести эскиз графика переходного процесса без контроля насыщения I -составляющей.
 - a. Дать пояснения, что происходит в ключевые моменты времени.
 - b. Провести анализ последствий насыщения I -регулятора. Как можно улучшить управляющее воздействие?
2. Привести эскиз графика переходного процесса при коррекции насыщения I -составляющей.
3. Смоделировать ситуацию насыщения I -составляющей на графиках переходных процессов обеих моделей. Показать негативный эффект от насыщения.
4. Смоделировать переходные процессы с контролем насыщения обеих моделей. Указать на отличие от графика без контроля насыщения.