

Практика 6. Вероятностная модель зашумленных измерений параметра технологического процесса

1. Рассматривается измерение одного физического параметра двумя отдельными измерительными приборами (датчиками). У каждого прибора своя систематическая и случайная погрешность.

$$\hat{P}_1(t) = P_{\text{ист}}(t) + \Delta_1 + \delta_1$$

$$\hat{P}_2(t) = P_{\text{ист}}(t) + \Delta_2 + \delta_2$$

2. Реализовать генератор показаний датчиков в виде **отдельной** функции.

```
function [P1, P2] = generate_sensor_data(n, systematic1, dispersion1, systematic2, dispersion2)
```

Исходными данными является объем измерительной выборки n , систематические погрешности, дисперсии случайных составляющих погрешности. Результатом функции являются сгенерированные показания датчиков $P1$, $P2$, по каждому датчику n показаний.

Истинное значение измеряемого параметра должно изменяться во времени. Закон изменения $P_{\text{ист}}(t)$ взять апериодический, либо периодический.

Код данного генератора должен в коде фигурировать ровно один раз в этой написанной функции. Глобальные переменные в данной функции запрещены. В дальнейшем генерация измерений для обоих датчиков обязательно только вызывает эту функцию. Код с нарушением этого требования не принимается.

3. Построить графики генерируемых сигналов двух датчиков $P1$, $P2$ во времени. Построить еще один график разницы показаний двух датчиков. Оба графика разместить в одном окне, используя функцию subplot.
4. Записать вероятностную модель генератора сигнала датчика «до измерений» с учетом истинного значения параметра, аналитически вывести его МО, дисперсию. Вывести МО, дисперсию для разницы показаний датчиков.

Вопросы к защите

1. Вероятностная модель измерения двумя датчиками одного физического параметра. Записать вероятностную модель генератора сигнала датчика «до измерений» с учетом истинного значения параметра, аналитически вывести его МО, дисперсию. Вывести МО, дисперсию для разницы показаний датчиков.
2. Эскиз графика матожидания показаний датчика от времени.
3. Определение случайного процесса. Почему сигналы датчиков являются случайным процессами? Определение стационарного случайного процесса. Являются ли они стационарными? Те же вопросы для разницы показаний датчиков.
4. Что такое случайная и систематическая погрешности? Как соотнести термины случайная и систематическая погрешности с параметрами распределения показаний случайной величины?