

Практика 8. Критерий МНК как функция коэффициентов регрессии в трехмерном пространстве

1. Взять оценки коэффициентов для **линейной** модели QH-характеристики из прошлой работы ($\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1$) и **в данной работе считать их истинными** ($\beta_{\text{ист}}$). Сгенерировать выборку объема n по модели с полученным $\beta_{\text{ист}}$. Задаться дисперсией шума и объемом выборки от 10 до 20.
2. Рассчитать МНК-оценки коэффициентов регрессии на основе аналитического решения задачи минимизации функционала качества. Расчет сделать функцией regress и по формуле:
$$\hat{\beta} = (X^T X)^{-1} X^T Y$$
3. Построить трехмерный график (surf) и график изолиний (contour) функционала качества МНК $Q(\beta)$. Отобразить точкой аналитическое решение (plot3). Убедиться, что точка лежит точно в минимуме.

Вопросы к защите

1. Объяснение невязок между моделью и данными как реализаций случайного шума. Насосный агрегат является объектом с детерминированным поведением (при одинаковом расходе будет один и тот же дифнапор). Однако при сборе данных для одного заданного расхода могут получаться разные значения дифнапора насосного агрегата.
 - a. Указать конкретные причины, из-за которых появляется случайный разброс дифнапора для одного расхода. Привести по крайней мере 3 причины.
 - b. Пояснить, почему разброс носит случайный характер.
 - c. По какой причине разумно считать шум нормальной случайной величиной?
2. Вероятностная модель выборки до измерений.
 - a. Формы записи:
 - i. Скалярная, для каждого i -го элемента выборки
 - ii. Векторная, для каждого i -го элемента выборки
 1. Размерность вектора коэффициентов
 2. Размерность вектора факторов
 - iii. Векторная, для всех элементов выборки.
 1. Запись матрицы плана через вектор факторов
 2. **Для всех переменных указать размерности**
 - b. Нюансы
 - a. Вектор факторов
 - i. для задания линейной зависимости
 - ii. для задания полиномиальной зависимости
3. Восстановление коэффициентов регрессии по экспериментальным данным
 - a. Понятие регрессионного остатка. Расчет остатков в скалярном и векторном виде.
 - b. Функционал метода наименьших квадратов
 - i. Записать функционал МНК в скалярном и векторном виде
 - ii. Может ли функционал быть отрицательным? Может ли он быть равным нулю.
 - iii. В чем разница между $\hat{\beta}, \beta, \beta_{\text{ист}}$?
 - iv. Графический вид функционала для линейного зависимости ($k=2$) (эскиз трехмерного графика, эскиз графика изолиний)
 - v. Что происходит с остатками при достижении минимума функционала качества МНК?
 - vi. Что происходит с графиком регрессионной модели в осях исходных данных (Q, H) при достижении минимума функционала качества МНК?

- c. Формальная постановка задачи поиска оценок коэффициентов регрессии $\hat{\beta}$ как задачи минимизации функционала (в векторном виде). Что дано, что требуется найти, за счет чего это достигается.
 - d. Аналитическое решение задачи поиска оптимальных оценок $\hat{\beta}$.
 - i. Что такое вектор-градиент?
 - ii. Вывод системы нормальных уравнений и ее решение
4. Расчет качества модели после измерений. Метрика R2